



测试报告

样品名称: 1. 样品名称: BK L98110504

日期: 2019.07.19

第 2 页, 共 3 页

六价铬 (Cr⁶⁺) mg/kg

样品名称: BK L98110504 S T U V W X

项目	标准	结果	RoHS 2.0
Cr ⁶⁺	1	未检出	1000
Cr ⁶⁺	1	未检出	1000
六价铬	参见备注(4)	阴性	—

备注 # (1) mg/kg = ppm

(2) “—”= 未检出

(3) 最大允许值 2 值引自 RoHS 2011/65/EU 附件 A (EU) 2015/863 附件 II 表 1

(4) 沸水萃取 +, #


<0.10 µg/cm² 以阴性表示, 即镀层中不存在六价铬。

0.10 µg/cm² ~ 0.13 µg/cm² 无法判断, 镀层中是否存在六价铬, 需进一步确认。

>0.13 µg/cm² 以阳性表示, 即镀层中存在六价铬。

(5) 未检出 (< 0.10 µg/cm²)

样品名称和照片 #



仅对照片中样品负责

本报告以空白。

测试

International Group

北京实验室: (010) 83655000

南京实验室: (025) 83655000

长春实验室: (0431) 85150808

成都实验室: (028) 85150808

深圳实验室: (0755) 83655000

广州实验室: (020) 83655000

杭州实验室: (0571) 83655000

上海实验室: (021) 83655000

天津实验室: (022) 83655000

www.ponytest.com

天津实验室: (022) 27360730

郑州实验室: (0371) 63350670

杭州实验室: (0571) 87219096

厦门实验室: (0592) 5568048

成都实验室: (028) 87702708

武汉实验室: (027) 87702708

5 + 6 7 + 1 0 8 9 : ; < = > 680

5 + 6 7 + 1 0 8 9 : ; < = > 680

PONY 谱尼测试
Pony Testing

电话: 400-819-3089



测试报告

样品名称: KL9811050


日期: 2019.07.10

页码: 3 / 3

流程图

+, 人员: 陈仲奇
审核人员: 郝国栋
实验室内质控人: 王

KL 按照 P 述流程被完全消解 (六价铬除外)。



*** 结束 ***

测试

International Group

北京实验室: (010) 83055000

西安实验室: (029) 89608785

长春实验室: (0431) 85150808

杭州实验室: (0571) 87736493

广州实验室: (020) 89223110

合肥实验室: (0551) 63843171

电话: 400-819-3089

www.ponytest.com

深圳实验室: (0755) 26669909

天津实验室: (022) 27360730

郑州实验室: (0371) 63350670

厦门实验室: (0592) 5568049

成都实验室: (028) 87702708

苏州实验室: (0512) 62997900

新疆实验室: (0991) 6684186

宁波实验室: (0574) 87736493

威海实验室: (0631) 5936660

南京实验室: (025) 89608785

)*+,-./01234
5+6789:;<=>680"572-4@A6@